# MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING

# 中継端子台スプリングクランプ端子タイプ

形名

FA1-TE2SD32XY

FA1-TE2SV16XY

FA1-TE2SD40P


FA1-TE2SV20P

FA1-TE2SV40EX

# ユーザーズマニュアル

(詳細編)

Time and Wire Saving Devices



# 安全上のご注意

### (ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本ユーザーズマニュアルおよび総合カタログで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

なお, この注意事項は省配線・省工数機器の製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては, 使用するシーケンサのユーザーズマニュアルを参照してください。

この「安全上のご注意」では、安全注意事項のランクを「◆警告」、「◆注意」として区分してあります。

# ⚠警告

取扱いを誤った場合に, 危険な状況が起こりえて, 死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

#### 【設計上の注意事項】

## ⚠ 警告

- 外部電源の異常、シーケンサ、本製品故障時でも、システム全体が安全側に働くように外部で安全回路を設けてください。誤出力、誤動作により、事故の恐れがあります。
- (1) 非常停止回路、保護回路、正転/逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決めの上限/下限など機械の破壊防止のインタロック回路などは、必ず外部で回路構成してください。
- (2) デジタル信号変換器 出力用のリレー, トランジスタ, トライアックなどの故障によっては, 出力がONの状態を保持したり, OFFの状態を保持したりすることがあります。重大な事故につながるような出力信号については, 外部で監視する回路を設けてください。
- デジタル信号変換器 出力用の出力回路において、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙・発火の恐れがありますので外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- シーケンサ本体の電源立上げ後に、外部供給電源を投入するように回路を構成してください。外部供給電源を先に立ち上げると、誤出力、誤動作により事故の恐れがあります。

#### 【設計上の注意事項】

# ⚠ 注意

- 制御線,通信ケーブルは,主回路や動力線などと束線したり,近接したりしないでください。100mm以上を目安として離してください。ノイズにより,誤動作,故障の原因になります。
- 高速カウンタユニット用端子台変換ユニットを使用する場合,制御線,通信ケーブルは,主回路や動力線などと束線したり,近接したりしないでください。150mm以上を目安として離してください。ノイズにより,誤動作,故障の原因になります。
- 熱電対,測温抵抗体は,主回路線や交流制御回線とは,必ず100mm 以上離してください。高圧電線やインバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。ノイズやサージ,誘導の影響を受けやすくなります。
- 電源ON/OFF 時に出力端子から瞬間的に電圧または電流が流れることがあります。アナログ信号変換器,アナログ用端子台変換ユニットを使用する場合は、アナログ出力が安定してから制御を開始してください。
- アナログ信号変換器,アナログ用端子台変換ユニットは,磁気ノイズを発生する機器の近くに設置しないでください。
- デジタル信号変換器 出力用でランプ負荷, ヒータ, ソレノイドバルブなどを制御するとき, 出力のOFF → ON 時に大きな電流(通常の10倍程度)が流れる場合がありますので, 定格電流に余裕のあるデジタル信号変換器 出力用の選定を行ってください。

#### 【取付け上の注意事項】

# ⚠ 警告

● 取付け作業を行うときは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。

#### 【取付け上の注意事項】

# 

- 本製品は本ユーザーズマニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。 一般仕様の範囲以外の環境で使用すると, 感電, 火災, 誤動作, 製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
- 本製品はDINレールまたはネジ締付けにより確実に固定してください。本製品が正しく装着されていないと、誤動作、故障、落下の原因になります。 振動の多い環境で使用する場合は、本製品をネジで締め付けてください。
- ネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジや本製品の破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- スプリングクランプ変換ユニット(FA1-TESV\*\*)およびデジタル信号変換機 入力用 (FA1-TH\*X20S1E) は, DINレール止め金具を左右に 取り付け, 確実に固定してください。
- 本製品の着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと製品の損傷、誤動作、故障の恐れがあります。
- 本製品の導電部分や電子部品には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 取付け方向に指定がある場合は、取付け方向の指定通りに取付けてください。指定と異なる方向で取付けると製品の損傷あるいは劣化の原因 になります。
- ネジ穴加工を行うときは、切粉が本製品内部や導電部に落とし込まれないよう注意して行ってください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- デジタル信号変換器交換用モジュール, 信号変換モジュールは, 正しい組合せで使用してください。誤った組合せで使用すると故障の原因となります。
- デジタル信号変換器交換用モジュールを脱着するときは必ず電源を遮断してから行ってください。故障,誤動作の原因となることがあります。
- デジタル信号変換器交換用モジュール, 信号変換モジュールは, デジタル信号変換器, ベースユニットに確実に装着してください。正しく装着されていないと, 破損, 落下, 接触不良による誤動作の原因になります。また正しい手順で着脱を行ってください。正しく着脱が行われないと, 破損, 落下, 接触不良による誤動作の原因になります。
- デジタル信号変換器用モジュール, 信号変換モジュールをデジタル信号変換器, ベースユニットに取付けた状態で, 運搬や盤への取付けを行う場合には, デジタル信号変換器, ベースユニット本体を持って作業を行うようにしてください。デジタル信号変換器用モジュール, 信号変換モジュールを持って作業を行うと, デジタル信号変換器, ベースユニットの脱落や故障の原因になります。

#### 【配線上の注意事項】

# ⚠ 警告

- 配線作業を行うときは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電あるいは製品の 損傷の恐れがあります。
- 配線作業後,通電,運転を行う場合は,必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。端子カバーを取り付けないと,感電の恐れがあります。

# <u>注</u>意

- 圧着端子は適合圧着端子を使用し、規定のトルクで締め付けてください。適合圧着端子を使用しなかったり、規定外のトルクで締め付けると、 故障、破損、誤動作の原因になります。
- 本製品への配線は、製品の定格電圧および端子配列を確認した上で正しく行ってください。定格と異なった電圧の入力や、電源を接続、誤配線をすると、火災、故障の原因になります。
- 制御線や通信ケーブルは,主回路や動力線などと束線したり,近接したりしないでください。100mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより,誤動作の原因になります。
- 高速カウンタユニット用端子台変換ユニットを使用する場合,制御線,通信ケーブルは,主回路や動力線などと束線したり,近接したりしないでください。150mm以上を目安として離してください。ノイズにより,誤動作,故障の原因になります。
- 熱電対,測温抵抗体は,主回路線や交流制御回線とは,必ず100mm 以上離してください。高圧電線やインバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。ノイズやサージ,誘導の影響を受けやすくなります。
- アナログ信号変換器,アナログ用端子台変換ユニットは,磁気ノイズを発生する機器の近くに設置しないでください。
- 本製品に接続する電線やケーブルは、必ずダクトに納めるか、またはクランプによる固定処理を行ってください。ケーブルをダクトに納めなかったり、 クランプによる固定処理をしていないと、ケーブルのふらつきや移動、不注意の引っ張りなどによる本製品やケーブルの破損、ケーブルの接続不良 による誤動作の原因となります。
- 端子ネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。端子ネジの締付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。端子ネジを締め過ぎると、ネジや本製品の破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- コネクタ取付けネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。ネジを締め 過ぎると、ネジや本製品の破損による落下、短絡、火災、誤動作の原因になります。
- コネクタは確実に本製品に取り付けてください。取付けが不確実だと誤動作の原因になります。
- 本製品に接続されたケーブルを取りはずすときは、ケーブル部分を手に持って引っ張らないでください。コネクタ付きのケーブルは、本製品の接続部分のコネクタを手で持って取りはずしてください。端子台接続のケーブルは、端子台端子ネジを緩めてから取りはずしてください。本製品に接続された状態でケーブルを引っ張ると、誤動作または本製品やケーブルの破損の原因となります。
- ケーブル接続は、接続するインタフェースの種類を確認の上、正しく行ってください。異なったインタフェースに接続または誤配線すると、本製品、外部機器の故障の原因となります。
- 本製品内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因になります。
- 本製品は、制御盤内に設置して使用してください。制御盤内に設置された本製品への主電源配線に関しては、中継端子台を介して行ってください。また、本製品の交換と配線作業は、感電保護に対して、十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。
- シーケンサと接続する際は,製品構成が正しいことを確認してください。誤った構成で接続すると,故障,誤動作の原因になります。
- 本製品のコネクタには力が加わらない状態で使用してください。故障や断線の原因になります。
- 本製品の未使用コネクタ,空きスロットには保護カバーや信号変換モジュールを装着してください。カバー等が装着されていないと異物により、火災、故障、誤動作の原因になります。
- デジタル信号変換器交換用モジュール, 信号変換モジュールは, 正しい組合せで使用してください。誤った組合せで使用するとシーケンサ, デジタル信号変換器, ベースユニット, 外部機器の故障の原因となります。
- FG 端子は、本製品専用の D 種接地(第三種接地)以上で必ず接地を行ってください。感電、誤動作の恐れがあります。

#### 【立上げ・保守時の注意事項】

# ▲ 警告

- 通電中に端子に触れないでください。感電または誤動作の原因になります。
- 清掃または、端子ネジ、コネクタ取付けネジ、本製品固定ネジの増し締めは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから 行ってください。全相遮断しないと、感電、本製品の故障や誤動作の恐れがあります。ネジの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因 になります。ネジを締め過ぎると、ネジや本製品の破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。

#### 【立上げ・保守時の注意事項】

# 

- 本製品の分解,改造はしないでください。故障,誤動作,ケガ,火災の原因になります。
- 携帯電話やPHS などの無線通信機器は、シーケンサ、本製品の全方向から25cm 以上離して使用するようにしてください。誤動作の原因になります。
- ◆ 本製品の着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと本製品の故障や誤動作、 損傷の原因になります。
- 本製品, ケーブル等の着脱は, 製品ご使用後, 50 回以内としてください。なお, 50 回を超えた場合は, 誤動作の原因となる恐れがあります。
- 制御盤内での立上げ・保守作業は、感電保護に対して、十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。また、メンテナンス作業者以外が制御盤を操作できないよう、制御盤に鍵をかけるようにしてください。
- 本製品には、以下のシンボルマークを表示しています。このシンボルマークは、本製品に接続する電線に温度規格75℃以上の銅線を使用すること、および本製品が静電気の影響を受けやすいことを示しています。本製品に触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。静電気を放電しないと、本製品の故障や誤動作の原因になります。また通電中は、本製品に触らないでください。ケガや人体の静電気によるユニットの故障や誤動作の原因になります。



#### 【廃棄時の注意事項】

# ⚠ 注意

● 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

#### 【輸送時の注意事項】

## 

- 本製品は精密機器のため、輸送の間一般仕様の範囲を超える衝撃は避けてください。故障の原因になります。
- 木製梱包材の消毒および除虫対策のくん蒸剤に含まれるハロゲン系物質(フッ素,塩素,臭素,ヨウ素など)が当社製品に侵入すると故障の原因となります。残留したくん蒸成分が当社製品に侵入しないようにご注意いただくか、くん蒸以外の方法(熱処理など)で処理してください。なお、消毒および除虫対策は梱包前の木材の段階で実施してください。

#### 低電圧指令

1997年から欧州指令の1つである低電圧指令への適合も法的に義務づけられています。 低電圧指令に適合していると製造者が認めるものは、製造者自ら適合宣言を行い、"CEマーク"を表示する必要があります。

(1)EU域内販売責任者

EU域内販売責任者は下記のとおりです。

会社名: Mitsubishi Electric Europe B.V.

住所 : Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

(2)低電圧指令への適合について\*1,

お客様の製品に低電圧指令適合品の製品を組み込み、低電圧指令に適合させる場合は、Web(MEEFAN)よりEMC指令・低電圧指令対応マニュアル「50D-FA9010-082」を参照してください。

\*1:FA1-TE2SD32XY, FA1-TE2SV16XY, FA1-TE2SD40P, FA1-TE2SV20Pは, 対象外です。

#### 改定履歴

\*取扱説明書番号は、本説明書の最終頁の左下に記載してあります。

印刷日付	*取扱説明書番号	改訂内容
2023年2月	50D-FG0671	初版印刷
2023年9月	50D-FG0671-A	一部追加
		接続対象機種追加:
		Q172DLX, Q172LX
		Q173DPX, Q173PX, Q173PX-S1
		Q173DSXY
		7-2. 配線例,9. 接続対象機種
2023年11月	50D-FG0671-B	一部修正
		7-2. 配線例

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

© 2023 MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

# 目次

安全上のご注意2
低電圧指令
改定履歴6
目次7
1. 概要8
2. 一般仕様8
3. 性能仕様9
3-1. FA1-TE2SD32XY, FA1-TE2SV16XY9
3-2. FA1-TE2SD40P, FA1-TE2SV20P9
3-3. FA1-TE2SV40EX ·······10
4. 各部の名称11
4-1. FA1-TE2SD32XY, FA1-TE2SD40P11
4-2. FA1-TE2SV16XY, FA1-TE2SV20P12
4-3. FA1-TE2SV40EX ·······13
5. 取付け方法14
5-1. 三菱電機株式会社製シーケンサ, 接続ケーブルの配線方法
5-2. 取付け方法15
5-3. 電線の配線方法17
6. 取付け方向19
7. 外部接続例20
7-1.内部接続図 ···················20
7-2.配線例······23
8. 適合フェルール端子34
9. 接続対象機種35
10. 外形寸法図 ···········44
11. 使用時の注意事項45
12. トラブルシューティング45
13. 保証の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14. 機会損失, 二次損失などへの保証責務の除外46
15. 商標46

### 1. 概要

本ユーザーズマニュアルは, 三菱電機株式会社製シーケンサユニットと組み合わせて使用する中継端子台スプリングクランプ端子タイプの仕様などについて説明したものです。

# 2. 一般仕様

	項目		仕様					
使用周囲温度			-20∼55℃					
保存周囲温度			-25~75℃					
使用周囲湿度	支		5~95%RH, 結露なきこと					
保存周囲湿度	支		5~95%RH, 結露なきこと					
	準拠規格		JIS B 3502:2011, IEC61131-2:2007					
	断続的な	5∼8.4Hz	片振幅:3.5mm					
	振動が 8.4~150Hz ある場合 掃引回数		加速度:9.8m/s²(1G)					
耐振動			X, Y, Z軸方向各10回					
	連続的な	5∼8.4Hz	片振幅:1.75mm					
	振動が 8.4~150Hz ある場合 掃引回数		加速度:4.9m/s²(0.5G)					
			-					
耐衝擊			JIS B 3502:2011, IEC61131-2:2007に準拠,					
			X, Y, Z軸方向各3回(147m/s²(15G))					
使用雰囲気			腐食性ガスがないこと					
使用標高*1			2000m以下					
設置場所			制御盤内 <sup>*4</sup> (屋内)					
オーバボルテー	・ジカテゴリ <sup>*2</sup>		Ⅱ以下					
汚染度 <sup>*3</sup>			2以下					

<sup>\*1:</sup>標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。

<sup>\*2:</sup>その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。

<sup>\*3:</sup>その機器が使用される環境にける導電性物質の発生度合を示す指標です。

<sup>\*4:</sup>本製品は開放型の製品です。保護構造がUL50 Type1 IP20以上の盤内に設置し、「一般仕様」に記載している環境で使用してください。

## 3. 性能仕様

### 3-1. FA1-TE2SD32XY, FA1-TE2SV16XY

		形 名	仕様					
項 目			FA1-TE2SD32XY	FA1-TE2SV16XY				
			32点,入出力00~1F,	16点,入出力00~0F*1,				
点数			コモン: C11~C14,	コモン: C11, C12,				
			コモン: C21~C24	コモン: C21, C22				
コモン方式			32点/コモン4点+コモン4点	16点/コモン2点+コモン2点				
定格電圧			DC24V (SELV and	LIM or CLASS 2)*2				
最大使用電圧			DC30V (SELV and LIM or CLASS 2)*2					
最大使用電流 <sup>*3</sup>			信号:1A, コモン:2A					
	端子数		端子 40 点	端子 20 点				
		フェルール端子未使用時	0.2~1.5mm² (AWG24-16),					
端子台	適合電線 <sup>*4,5,6</sup>	(より線,単線)	温度規格 75℃以上の銅線					
	旭口电泳	フェルール端子使用時	$0.08\sim0.75$ mm <sup>2</sup> (AWG28-18),					
		(より線)	温度規格 75℃以上の銅線					
	電線ストリップ長		8mm					
ユニット取付け DIN レール			適合 DIN レール:TH35-7.5Fe ,TH35-7.5Al (JIS C 2812 に準拠)					
絶縁耐圧			AC1250V 1 分間(端子─括⇔ケ−ス間)					
絶縁抵抗(初期)			DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ以下					
質量			約 60g	約 40g				

<sup>\*1:</sup> MELSEC iQ-F, MELSEC F シリーズの場合, 信号 8~F を老番 0~7 に読み替えてご使用ください。

#### 3-2. FA1-TE2SD40P, FA1-TE2SV20P

<u> </u>							
		形 名	仕	様			
項 目			FA1-TE2SD40P	FA1-TE2SV20P			
点数			40点, 1~40	20点, 1~20			
コモン方式			_	_			
定格電圧			DC24V (SELV and	LIM or CLASS 2)*1			
最大使用電圧			DC30V (SELV and	LIM or CLASS 2)*1			
最大使用電流 <sup>*2</sup>			信号	: 1A			
	端子数		端子 40 点	端子 20 点			
+₩ ¬ />	適合電線 <sup>*3,4,5</sup>	フェルール端子未使用時(より線,単線)	0.2~1.5mm² (AWG24-16), 温度規格 75℃以上の銅線				
端子台	週一電級 */ //	フェルール端子使用時 (より線)	0.08~0.75mm² (AWG28-18), 温度規格 75℃以上の銅線				
	電線ストリップ長		8mm				
ユニット取付け	DIN レール		適合 DIN レール: TH35-7.5Fe ,	TH35-7.5Al (JIS C 2812 に準拠)			
		AC1250V 1 分間 (端子─括⇔ケース間)					
絶縁抵抗(初期)		DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ以下					
質量			約 60g 約 40g				
	·			<u> </u>			

<sup>\*1:</sup>外部供給電源は,UL61010-2-201 に準拠した SELV および LIM(Limited Energy Circuit),または Class2 に準拠した電源から供給してください。

<sup>\*2:</sup>外部供給電源は, UL61010-2-201 に準拠した SELV および LIM(Limited Energy Circuit), または Class2 に準拠した電源から供給してください。

<sup>\*3:</sup> UL 認証評価は抵抗負荷の条件で実施しています。

<sup>\*4:</sup> UL 認証は銅電線にて評価しています。

<sup>\*5:</sup>ご使用の電流値に沿った電線を選定してください。

<sup>\*6:</sup> UL 認証のフィールドワイヤリングは、フェルール端子未使用時で評価しています。

<sup>\*2:</sup> UL 認証評価は抵抗負荷の条件で実施しています。

<sup>\*3:</sup> UL 認証は銅電線にて評価しています。

<sup>\*4:</sup>ご使用の電流値に沿った電線を選定してください。

<sup>\*5:</sup> UL 認証のフィールドワイヤリングは、フェルール端子未使用時で評価しています。

### 3-3. FA1-TE2SV40EX

		形 名	仕様					
項 目			FA1-TE2SV40EX					
			コモン 20 点 + コモン 20 点,					
点数	点数		コモン: C10~C1K,					
			コモン: C20~C2K					
コモン方式			コモン 20 点+コモン 20 点					
定格電圧			DC24V					
<b>上怡电</b> 工			/AC100V-240V (+10%, -15%), 50Hz/60Hz					
  最大使用電圧			DC30V					
取八使用电点	L		/AC264V					
最大使用電流	☆*1 心		コモン : 6A					
	端子数		端子40 点					
		フェルール端子未使用時	$0.2\sim1.5$ mm <sup>2</sup> (AWG24-16),					
端子台	適合電線 <sup>*2,3,4</sup>	(より線,単線)	温度規格 75℃以上の銅線					
	四口电水	フェルール端子使用時	$0.08\sim 0.75$ mm <sup>2</sup> (AWG28-18),					
		(より線)	温度規格 75℃以上の銅線					
	電線ストリップ長		8mm					
ユニット取付け	DIN レール		適合 DIN レール: TH35-7.5Fe , TH35-7.5Al (JIS C 2812 に準拠)					
絶縁耐圧			AC3000V 1 分間(コモン⇔コモン間,端子一括⇔ケース間)					
絶縁抵抗(袖	刃期)		DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ以下					
質量			約 45g					

<sup>\*1:</sup> UL 認証評価は抵抗負荷の条件で実施しています。


<sup>\*2:</sup> UL 認証は銅電線にて評価しています。

<sup>\*3:</sup>ご使用の電流値に沿った電線を選定してください。

<sup>\*4:</sup> UL 認証のフィールドワイヤリングは,フェルール端子未使用時で評価しています。


# 4. 各部の名称

### 4-1. FA1-TE2SD32XY, FA1-TE2SD40P




番号	名称	内容
(1)	スプリングクランプ端子台	外部配線を接続するための端子台です。
(2)	ケーブル取付け用コネクタ	三菱電機株式会社製シーケンサと接続するケーブルを接続するためのコネクタです。
(2)	   固定ツメ(縦取付け用)	本製品を DIN レールに取り付けるためのツメです。
(3)	回たグタ(飛ばれての用)	縦取付け時に使用します。
(4)	   DIN レール着脱フック(縦取付け用)	本製品を DIN レールに着脱するためのフックです。
(4)	しば レール自加フック(他は対すの用)	縦取付け時に使用します。
<b>(E)</b>	   固定ツメ(横取付け用)	本製品を DIN レールに取り付けるためのツメです。
(5)	回足ググ(関係的が用)	横取付け時に使用します。
(6)	DIN レール着脱フック(横取付け用)	本製品を DIN レールに着脱するためのフックです。
(6)	しい レール自成ノック(傾取的の用)	横取付け時に使用します。

## 4-2. FA1-TE2SV16XY, FA1-TE2SV20P



番号	名称	内容
(1)	スプリングクランプ端子台	外部配線を接続するための端子台です。
(2)	ケーブル取付け用コネクタ	三菱電機株式会社製シーケンサと接続するケーブルを接続するためのコネクタです。
(3)	固定ツメ	本製品を DIN レールに取り付けるためのツメです。
(4)	DIN レール着脱フック	本製品を DIN レールに着脱するためのフックです。

#### 4-3. FA1-TE2SV40EX




番号	名称	内容					
(1)	スプリングクランプ端子台	外部配線を接続するための端子台です。					
(2)	固定ツメ	本製品を DIN レールに取り付けるためのツメです。					
(3)	DIN レール着脱フック	本製品を DIN レールに着脱するためのフックです。					

## 5. 取付け方法

#### 5-1. 三菱電機株式会社製シーケンサ, 接続ケーブルの配線方法

本製品と三菱電機株式会社製シーケンサおよび接続ケーブルは、下記のように接続してください。

なお、本製品と三菱電機株式会社製シーケンサおよび接続ケーブルの組合せについては、本書の「9. 接続対象機種」を参照してください。




#### 5-2. 取付け方法

制御盤への本製品の取付方法について, 説明します。

#### 5-2-1. DIN レールによる取付け方法(縦取付)


DIN レールには、下記にように取り付けてください。

- (1) 取付け
  - ① 本製品の上側の固定ツメを DIN レールにかけます。
  - ② 本製品を DIN レールに押し付けるようにはめ込みます。



#### (2) 取りはずし

- ① DIN レール着脱フックにマイナスドライバを差し込みます。
- ② DIN レール着脱フックを下方に動かします。
- ③ DIN レールから取りはずします。




#### 5-2-2. DIN レールによる取付け方法(横取付)

FA1-TE2SD32XY および FA-TE2SD40P は、DIN レールへの横取付けが可能です。


#### (1) 取付け

- ① 本製品の上側の固定ツメを DIN レールにかけます。
- ② 本製品を DIN レールに押し付けるようにはめ込みます。



#### (2) 取りはずし

- ① DIN レール着脱フックにマイナスドライバを差し込みます。
- ② DIN レール着脱フックを下方に動かす。
- ③ DIN レールから取りはずします。




#### 5-3. 電線の配線方法

電線は, 下記のように本製品に配線ください。

#### (1) 電線の取付け

#### (a) 電線絶縁体の加工

次の寸法で被覆をむいてください。 むき長さが長すぎると隣の線と短絡の恐れがあります。 短すぎると線が抜ける恐れがあります。 電線は、バラつかないように、 撚って配線処理をしてください。 また、 半田処理はしないでください。




#### (b) フェルール端子を使用する場合

電線にフェルール端子を挿し込んで圧着します。

電線の芯線部分がフェルールからわずかに出る位置になるように差し込んでください。

圧着後, フェルール端子の外観を確認してください。正しく圧着できていなかったり, 側面が損傷しているフェルール端子は使用しないでください。

※本製品の端子台に適合するフェルール端子は、2本の電線を同時に圧着できないため、ご注意ください。




#### (c) 電線の挿入

フェルール付電線または、単線の場合はそのまま電線挿入口に差し込み可能です。

差し込み後、電線を軽く引っ張り抜けないことを確認してください。


また、端子の挿入方向は、下記の向きにしてください。

撚り線を結束する場合、ドライバを使用してプッシュボタンを押した状態で、電線挿入口に撚り線を挿し込んでください。 ※フェルール端子を真っ直ぐ垂直に奥まで、確実に差し込んでください。



#### (2) 取りはずし

ドライバでプッシュボタンをしっかりと奥まで押した状態で、電線を引き抜いてください。



プッシュボタンを操作する際に使用するドライバは, 下記推奨工具をご使用下さい。

推奨工具(ドライバ)							
メーカ名							
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0,4×2,5 VDE	2.5×0.4mm					

# 6. 取付け方向


取付け方向の指定はありません。

本製品は DIN レールに取り付けて使用してください。 DIN レールへの取付け方法は「5-2. 取付け方法」を参照してください。


### 7. 外部接続例


#### 7-1. 内部接続図


#### (1) FA1-TE2SD32XY




### (2) FA1-TE2SV16XY







#### (4) FA1-TE2SV20P 1A



#### 7-2. 配線例

本項に本製品を使用した際の信号名を示します。

### (1)入力ユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続する入力ユニットの三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE2SV16XY			
接続シーケンサ	RX40C7	RX40C7-TS	RX40NC6B	RX41C4-TS
接続ケーブル	FA-CBL**TMV20	FA1-CB1L**EM1F18	FA-CBL**TMV20	FA1-CB1L**EM2F34
外部接続	端子 番号       信号名         C22       アキ         C12       COM         C11       COM         OF       XOF         OE       XOE         OD       XOD         OC       XOC         OB       XOB         OA       XOA         O9       XO9         O8       XOB         O7       XO7         O6       XO6         O5       XO5         O4       XO4         O3       XO3         O2       XO2         O1       XO1         O0       XO0	端子 番号       信号名         C22       アキ C12       COM C11         C11       COM OF       X0F OE         OE       X0E OD       X0D OC         OB       X0B OA       X0A O9         OB       X0B OF       X0F OE         OB       X0B OF       X0F OE         OB       X0B OF       X0F OE         OB       X0B OF       X0F OE         OB       X0B OF       X0D         OB       X0D       X0D	端子 番号       信号名         C22       COM         C21       COM         C12       DC24V         C11       DC24V         OF       XOF         OE       XOE         OD       XOD         OC       XOC         OB       XOB         OA       XOA         O9       XO9         O8       XOB         O7       XO7         O6       XO6         O5       XO5         O4       XO4         O3       XO3         O2       XO2         O1       XO1         O0       XOO	端子 信号名  C22

ユニット形名	FA1-TE2SV16XY	FA1-TE	2SD32	2XY							F	FA1-TE	2SD4	OP O		
14/45 / 5 / 1	RX41C4															
接続シーケンサ	RX41C6HS															
11111111111	FA-CBL**FM2LV	*FM2LV														
接続ケーブル	FA-CBL**FM2V	FA-CBL**FMV					FA-CBL**FMVE					FA-CBL**FMV-M				
		端子「二日日」「端子」「二日日」「「				端子										
	番号 信号名	番号	信号名	番号	信号名		番号	信号名	番号	信号名		番号	信号名	番号	信号名	
	C22 アキ	C14	COM	C24	アキ		C14	アキ	C24	СОМ		39	СОМ	40	アキ	
	C21 7‡	C13	COM	C23	アキ		C13	アキ	C23	COM		37	COM	38	アキ	
	C12 COM	C12	COM	C22	アキ		C12	アキアキ	C22	COM		35 33	アキアキ	36 34	アキアキ	
	C11 COM OF X0F	C11 0F	COM X0F	C21 1F	アキ X1F		C11 0F	X0F	C21 1F	COM X1F	1	33	X0F	34	X1F	
	0E X0E	0E	X0E	1E	X1E		0E	X0E	1E	X1E	1	29	X0E	30	X1E	
	OD XOD	0D	XOD	1D	X1D		0D	XOD	1D	X1D		27	XOD	28	X1D	
	OC XOC	0C	X0C	1C	X1C		0C	X0C	1C	X1C		25	X0C	26	X1C	
	OB XOB	0B	X0B	1B	X1B		0B	X0B	1B	X1B		23	X0B	24	X1B	
	OA XOA	0A	X0A	1A	X1A		0A	X0A	1A	X1A		21	X0A	22	X1A	
	09 X09	09	X09	19	X19		09	X09	19	X19		19	X09	20	X19	
	08 X08	08	X08	18	X18		08	X08	18	X18		17	X08	18	X18	
	07 X07 06 X06	07	X07 X06	17 16	X17 X16		07 06	X07 X06	17 16	X17 X16		15 13	X07 X06	16 14	X17 X16	
	06 X06 05 X05	05	X05	15	X15		05	X05	15	X16 X15	1	11	X05	12	X16	
	04 X04	03	X04	14	X13		03	X04	14	X14		9	X04	10	X14	
	03 X03	03 X03	13	X13	11	03	X03	13	X13	1 1	7	X03	8	X13		
	02 X02	02	X02	12	X12		02	X02	12	X12		5	X02	6	X12	
	01 X01	01	X01	11	X11	H	01	X01	11	X11		3	X01	4	X11	
	00 X00	00	X00	10	X10		00	X00	10	X10		1	X00	2	X10	
外部接続																
	端子は信号名は番号															
	C22															
	C21 7+															
	C12 COM															
	C11 COM															
	OF X1F															
	OE X1E															
	0D X1D															
	OC X1C															
	0B X1B 0A X1A															
	0A X1A 09 X19															
	08 X18															
	07 X17															
	06 X16															
	05 X15															
	04 X14															
	03 X13															
	02 X12															
	01 X11															
	00 X10															

### (2)出力ユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続する出力ユニットの三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE2SV16XY			
接続シーケ	RY40NT5P	RY40PT5P	RY41NT2P-TS	RY41PT1P-TS
ンサ		RY40PT5B		
接続ケーブ ル	FA-CBL**TMV20		FA1-CB1L**EM2F34	
外部接続	端子 番号 信号名  C22 COM  C21 COM  C12 +V  C11 +V  OF YOF  OE YOE  OD YOD  OC YOC  OB YOB  OA YOA  O9 YO9  O8 Y08  O7 Y07  O6 Y06  O5 Y05  O4 Y04  O3 Y03  O2 Y02  O1 Y01  O0 Y00	端子 番号 信号名  C22 0V  C21 0V  C12 COM  C11 COM  OF YOF  OE YOE  OD YOD  OC YOC  OB YOB  OA YOA  O9 YO9  O8 Y08  O7 Y07  O6 Y06  O5 Y05  O4 Y04  O3 Y03  O2 Y02  O1 Y01  O0 Y00	端子 信号名  C22 COM  C21 COM  C12 DC12/24V  C11 DC12/24V  OF YOF  OE YOE  OD YOD  OC YOC  OB YOB  OA YOA  O9 YO9  O8 YO8  O7 YO7  O6 YO6  O5 YO5  O4 YO4  O3 YO3  O2 YO2  O1 YO1  O0 YO0   端子 番号  C22 COM  C21 COM  C12 DC12/24V  C11 DC12/24V  OF Y1F  OE Y1E  OD Y1D  OC Y1C  OB Y1B  OA Y1A  O9 Y19  O8 Y18  O7 Y17  O6 Y16  O5 Y15  O4 Y14  O3 Y13  O2 Y12  O1 Y11  O0 Y10	端子 信号名  C22


ユニット形名	FA1-TE2SV16XY	FA	1-TE29	SD32XY	′		FA	FA1-TE2SD40P					
	RY41NT2P						,						
接続シーケンサ	RY41NT2H												
	FA-CBL**FM2LV												
接続ケーブル			FA	FA-CBL**FMV					FA-CBL**FMV-M				
	FA-CBL**FM2V				1	±ш →							
	端子   番号	信号名		端子 番号	信号名	端子 番号	信号名		端子 番号	信号名	端子 番号	信号名	
	C22	СОМ		C14	V+	C24	СОМ		39	V+	40	СОМ	
	C21	COM		C13	V+	C23	COM		37	V+	38	СОМ	
	C12	V+		C12	V+	C22	COM		35	アキ	36	アキ	
	C11	V+		C11	V+	C21	COM		33	アキ	34	アキ	
	OF OE	Y0F Y0E		OF OE	Y0F Y0E	1F 1E	Y1F Y1E		31	Y0F	32	Y1F	
	0D	YOD		0D	YOD	1D	Y1E Y1D		29 27	Y0E Y0D	30 28	Y1E Y1D	
	0C	YOC		OC	Y0C	1C	Y1C		25	YOC	26	Y1C	
	0B	Y0B		0B	Y0B	1B	Y1B		23	YOB	24	Y1B	
	0A	Y0A		0A	Y0A	1A	Y1A		21	YOA	22	Y1A	
	09	Y09		09	Y09	19	Y19		19	Y09	20	Y19	
	08	Y08		08	Y08	18	Y18		17	Y08	18	Y18	
	07	Y07 Y06		07	Y07	17	Y17		15	Y07	16	Y17	
	05	Y05		06 05	Y06 Y05	16 15	Y16 Y15		13	Y06 Y05	14	Y16	
	04	Y04		05	Y04	14	Y15 Y14		9	Y04	12 10	Y15 Y14	
	03	Y03		03	Y03	13	Y13		7	Y03	8	Y13	
	02	Y02		02	Y02	12	Y12		5	Y02	6	Y12	
	01	Y01		01	Y01	11	Y11		3	Y01	4	Y11	
hJ +0++++++	00	Y00		00	Y00	10	Y10		1	Y00	2	Y10	
外部接続	端子												
	番号	信号名											
	C22	СОМ											
	C21	COM											
	C12	V+											
	C11	V+											
	OF OE	Y1F Y1E											
	0D	Y1D											
	0C	Y1C											
	OB	Y1B											
	0A	Y1A											
	09	Y19											
	08	Y18											
	07	Y17											
	06	Y16 Y15	1										
	05	Y15 Y14	1										
	03	Y13											
	02	Y12	1										
	01	Y11											
	00	Y10											

#### (3)アナログユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続するアナログユニットの三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE2SD40P		FA1-TE2SV20P			
	R60AD6-DG	R60AD8-G	R60ADV8	Q62AD-DGH		
接続シーケンサ	Q66AD-DG	R60AD16-G	R60ADI8			
按航ンークフリ   		Q68AD-G	Q68ADV			
			Q68ADI			
接続ケーブル	FA-CBL**Q66ADDG	FA-CBL**Q68ADGN	FA-CBL**Q68ADT	FA-CBL**Q64DAT		
1安心じ 一ブル	TA-CBL TQ00ADDG	TA-CDL QUOADGIN	FA-Q6TCA + FA-CBL**Q68ADA	TA-CBL Q04DAT		
	端子 番号 信号名 端子 番号 信号名	端子 番号 信号名 端子 番号 信号名	端子 番号 信号名	端子 番号 信号名		
	39 DC24V 40 DC24G	39 NC 40 NC	20 NC	20 NC		
	37 NC 38 NC	37 CH8 38 CH8 I+	19 NC	19 NC		
	35 NC 36 NC	35 CH8 36 CH8 V-/I-	18 NC	18 FG		
	33 CH6 I-/CHK- 34 NC	33 CH7 34 CH7 I+	17 NC	17 24G		
	31 CH6 32 CH6 I+/CHK+	31 CH7 32 CH7 V-/I-	16 CH8 V-/I-	16 24V		
	29 NC 30 NC	29 NC 30 NC	15 CH8 V+/I+	15 NC		
	27 CH5 I-/CHK- 28 NC	27 CH6 28 CH6 I+	14 CH7 V-/I-	14 NC		
	25 CH5 P 26 CH5 I+/CHK+	25 CH6 V+ 26 CH6 V-/I-	13 CH7 V+/I+	13 NC		
	23 NC 24 NC	23 CH5 24 CH5 I+	12 CH6 V-/I-	12 NC		
外部接続	21 CH4 I-/CHK- 22 NC	21 CH5 V+ 22 CH5 V-/I-	11 CH6 V+/I+	11 NC		
グトロリオ女が	19 CH4 20 CH4 I+/CHK+	19 NC 20 NC	10 CH5 V-/I-	10 CH2 I		
	17 NC 18 NC	17 CH4 18 CH4 I+	9 CH5 V+/I+	9 CH2 P		
	15 CH3 I-/CHK- 16 NC	15 CH4 V+ 16 CH4 V-/I-	8 CH4 V-/I-	8 NC		
	13 CH3 P 14 CH3 I+/CHK+	13 CH3 14 CH3 I+	7 CH4 V+/I+	7 NC		
	11 NC 12 NC	11 CH3 12 CH3 V-/I-	6 CH3 V-/I-	6 NC		
	9 CH2 I-/CHK- 10 NC	9 NC 10 NC	5 CH3 V+/I+	5 NC		
	7 CH2 8 CH2 I+/CHK+	7 CH2 8 CH2 I+	4 CH2 V-/I-	4 NC		
	5 NC 6 NC	5 CH2 6 CH2 V-/I-	3 CH2 V+/I+	3 NC		
	3 CH1 I-/CHK- 4 NC	3 CH1 4 CH1 I+	2 CH1 V-/I-	2 CH1 I		
	1 CH1 P 2 CH1 I+/CHK+	1 CH1 2 CH1 V-/I-	1 CH1 V+/I+	1 CH1		
		*1		,		

\*1. Is 端子:接続ユニットのコネクタ部 I+端子から直接配線された信号端子で、電流入力時に端子台の V+端子と接続して使用します。



Is ピンの使用により、配線抵抗 r による誤差(Va-Vb)を小さくすることができます。(特許第 4902476 号)

ユニット形名	FA1-TE2SV20P									
	R60DA4		Q62DAN				R60DAI8			
1 <del>0</del> 0±>	R60DAH4						R60DAV8			
接続シーケンサ	Q64DAN						Q68DAIN			
	Q64DAH						Q68DAVN			
接続ケーブル	FA-CBL**Q64D	.AT					FA-CBL**	Q68D.	AT	
接続グーノル	FA-CBL · Q64L	AI					FA-Q6TCA	+ FA	-CBL*	*Q68DAA
	端子 番号	信号名		端子 番号	信号名			端子 番号	信号名	ı
	20	NC		20	NC			20	NC	ı
	19	NC		19	NC			19	NC	ı
	18	NC		18	NC			18	24G	ı
	17	24G		17	24G			17	+24V	ı
	16	+24V		16	+24V			16	CH8 COM	ı
	15	CH4 I+		15	NC			15	CH8 V+/I+	ı
	14	CH4 COM		14	NC			14	CH7 COM	ı
	13	CH4 V+		13	NC			13	CH7 V+/I+	ı
	12	NC		12	NC			12	CH6 COM	ı
外部接続	11	CH3 I+		11	NC			11	CH6 V+/I+	ı
	10	CH3 COM		10	NC			10	CH5 COM	ı
	9	CH3 V+		9	NC			9	CH5 V+/I+	ı
	8	NC		8	NC			8	CH4 COM	ı
	7	CH2 I+		7	CH2 I+			7	CH4 V+/I+	ı
	6	CH2 COM		6	CH2 COM			6	CH3 COM	ı
	5	CH2 V+		5	CH2 V+	1		5	CH3 V+/I+	ı
	4	NC		4	NC	1		4	CH2 COM	ı
	3	CH1 I+		3	CH1 I+	-		3	CH2 V+/I+	ı
	2	CH1 COM		2	CH1 COM	1		2	CH1 COM	ı
	1	CH1 V+		1	CH1 V+	-		1	CH1 V+/I+	ı

ユニット形名	FA1-TE	E2SD	40P									
接続シーケン	R60DA8-G						Q66D	A-G				
Ħ	R60DA	16-G										
接続ケーブル	FA1-CE	3L**F	R60DA	.8G			FA-CE	3L**Q	66DAG	ì		
		端子 番号	信号名	端子 番号	信号名			端子 番号	信号名	端子 番号	信号名	
		39	DC24V	40	DC24G			39	DC24V	40	DC24G	
		37	NC	38	NC			37	NC	38	NC	
		35	NC	36	NC			35	NC	36	NC	
		33	NC	34	NC			33	CH6 I+	34	NC	
		31	CH8 V+/I+	32	CH8 V-/I-			31	CH6 V+	32	CH6 COM6	
		29	NC	30	NC			29	NC	30	NC	
		27	CH7 V+/I+	28	CH7 V-/I-			27	CH5 I+	28	NC	
		25	NC	26	NC			25	CH5 V+	26	CH5 COM5	
		23	CH6 V+/I+	24	CH6 V-/I-			23	NC	24	NC	
外部接続		21	NC	22	NC			21	CH4 I+	22	NC	
		19	CH5 V+/I+	20	CH5 V-/I-			19	CH4 V+	20	CH4 COM4	
		17	NC	18	NC			17	NC	18	NC	
		15	NC	16	NC			15	CH3 I+	16	NC	
		13	CH4 V+/I+	14	CH4 V-/I-			13	CH3 V+	14	CH3 COM3	
		11	NC	12	NC			11	NC	12	NC	
		9	CH3 V+/I+	10	CH3 V-/I-			9	CH2 I+	10	NC	
		7	NC	8	NC			7	CH2 V+	8	CH2 COM2	
		5	CH2 V+/I+	6	CH2 V-/I-			5	NC	6	NC	
		3	NC	4	NC			3	CH1 I+	4	NC	
		1	CH1 V+/I+	2	CH1 V-/I-			1	CH1 V+	2	CH1 COM1	

#### (4)高速カウンタユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続する高速カウンタユニットの三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE	2SD40P												
	RD62P	2			I	RD62P	2E			F	RD62P	D2		
100±> L>11	QD62									(	QD62D	)		
接続シーケンサ	QD62E									ı	_D62D			
	LD62													
接続ケーブル	FA-SCE	3L**FMV-	·M											
	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名		端子 番号	信号名	端子 番号	信号名		端子 番号	信号名	端子 番号	信号名
	39	12/24V	40	0V		39	12/24V	40	NC		39	12/24V	40	0V
	37	12/24V	38	0V		37	12/24V	38	NC		37	12/24V	38	0V
	35	NC	36	NC		35	NC	36	NC		35	NC	36	NC
	33	NC	34	NC		33	NC	34	NC		33	NC	34	NC
	31	CH2 EQU2	32	CH2 EQU1		31	CH2 EQU2	32	CH2 EQU1		31	CH2 EQU2	32	CH2 EQU1
	29	CH1 EQU2	30	CH1 EQU1		29	CH1 EQU2	30	CH1 EQU1		29	CH1 EQU2	30	CH1 EQU1
	27	CH2 FUNC(5V)	28	CH2 FUNC(12V)		27	CH2 FUNC(5V)	28	CH2 FUNC(12V)		27	NC	28	NC
	25	CH2 FUNC(24V)	26	CH2 CTRLCOM		25	CH2 FUNC(24V)	26	CH2 CTRLCOM		25	NC	26	NC
	23	CH2 PRST(5V)	24	CH2 PRST(12V)		23	CH2 PRST(5V)	24	CH2 PRST(12V)		23	CH2 FUNCCOM	24	CH2 FUNC(5V)
外部接続	21	CH2 PRST(24V)	22	CH2 φB(5V)		21	CH2 PRST(24V)	22	CH2 φB(5V)		21	CH2 FUNC(12V)	22	CH2 FUNC(24V)
	19	CH2 φB(12V)	20	CH2 φB(24V)		19	CH2 φB(12V)	20	CH2 φB(24V)		19	CH2 PRSTCOM	20	CH2 PRST(5V)
	17	CH2 ABCOM	18	CH2 φA(5V)		17	CH2 ABCOM	18	CH2 φA(5V)		17	CH2 PRST(12V)	18	CH2 PRST(24V)
	15	CH2 φA(12V)	16	CH2 φA(24V)		15	CH2 φA(12V)	16	CH2 φA(24V)		15	CH2 φB	16	CH2 φB
	13	CH1 FUNC(5V)	14	CH1 FUNC(12V)		13	CH1 FUNC(5V)	14	CH1 FUNC(12V)		13	CH2 φĀ	14	CH2 φA
	11	CH1 FUNC(24V)	12	CH1 CTRLCOM		11	CH1 FUNC(24V)	12	CH1 CTRLCOM		11	CH1 FUNCCOM	12	CH1 FUNC(5V)
	9	CH1 PRST(5V)	10	CH1 PRST(12V)		9	CH1 PRST(5V)	10	CH1 PRST(12V)		9	CH1 FUNC(12V)	10	CH1 FUNC(24V)
	7	CH1 PRST(24V)	8	CH1 φB(5V)		7	CH1 PRST(24V)	8	CH1 φB(5V)		7	CH1 PRSTCOM	8	CH1 PRST(5V)
	5	CH1 φB(12V)	6	CH1 φB(24V)		5	CH1 φB(12V)	6	CH1 φB(24V)		5	CH1 PRST(12V)	6	CH1 PRST(24V)
	3	CH1 ABCOM	4	CH1 φA(5V)		3	CH1 ABCOM	4	CH1 φA(5V)		3	C <u>H1</u> φ <u>B</u>	4	CH1 φB
	1	CH1 φA(12V)	2	CH1 φA(24V)		1	CH1 φA(12V)	2	CH1 φA(24V)		1	CH1 φĀ	2	CH1 φA

#### (5)サーボ外部信号入力ユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続するサーボ外部信号入力ユニットに対応するモーションコントローラの 三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE	2SD40P						
接続シーケンサ	Q172DLX							
1安心シープンリ	Q172LX							
接続ケーブル	FA-SCE	3L**FMV-M	1	_				
	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名				
	39	СОМ	40	NC				
	37	СОМ	38	NC				
	35	NC	36	NC				
	33	NC	34	NC				
	31	DOG4/ CHANGE4	32	DOG8/ CHANGE8				
	29	STOP4	30	STOP8				
	27	RLS4	28	RLS8				
	25	FLS4	26	FLS8				
	23	DOG3/ CHANGE3	24	DOG7/ CHANGE7				
外部接続	21	STOP3	22	STOP7				
	19	RLS3	20	RLS7				
	17	FLS3	18	FLS7				
	15	DOG2/ CHANGE2	16	DOG6/ CHANGE6				
	13	STOP2	14	STOP6				
	11	RLS2	12	RLS6				
	9	FLS2	10	FLS6				
	7	DOG1/ CHANGE1	8	DOG5/ CHANGE5				
	5	STOP1	6	STOP5				
	3	RLS1	4	RLS5				
	1	FLS1	2	FLS5				

#### (6)手動パルサ入力ユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続する手動パルサ入力ユニットに対応するモーションコントローラの 三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE	2SD40P						
	Q173D	PX						
接続シーケンサ	Q173P	X						
	Q173PX-S1							
接続ケーブル	FA-SCBL**FMV-M   端子   「編子   「編子   「							
	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名				
	39	FG	40	FG				
	37	TREN3-	38	TREN3+				
	35	TREN2-	36	TREN2+				
	33	TREN1-	34	TREN1+				
	31	NC	32	NC				
	29	HB3N	30	НВЗР				
	27	HA3N	28	НАЗР				
	25	5V	26	HPSEL3				
	23	SG	24	SG				
外部接続	21	HB3	22	НА3				
	19	HB2N	20	НВ2Р				
	17	HA2N	18	HA2P				
	15	5V	16	HPSEL2				
	13	SG	14	SG				
	11	HB2	12	HA2				
	9	HB1N	10	HB1P				
	7	HA1N	8	HA1P				
	5	5V	6	HPSEL1				
	3	SG	4	SG				
	1	HB1	2	HA1				

#### (7)安全信号ユニット

スプリングクランプ端子台への配線は、接続する安全信号ユニットに対応するモーションコントローラの 三菱電機株式会社発行マニュアルを参照してください。

ユニット形名	FA1-TE	FA1-TE2SD40P							
接続シーケンサ	Q173D	Q173DSXY							
接続ケーブル	FA-SCE	FA-SCBL**FMV-M							
	Motion IO コネクタ PLC IO コネクタ								
	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名	端子 番号	信号名	
	39	24VDC (COM1)	40	0V (COM2)	39	24VDC (COM1)	40	0V (COM2)	
	37	24VDC (COM1)	38	0V (COM2)	37	24VDC (COM1)	38	0V (COM2)	
	35	NC	36	NC	35	NC	36	NC	
	33	NC	34	NC	33	NC	34	NC	
	31	MC-Y0F/ X0F	32	MC-Y1F/ X1F	31	PLC-Y0F/ X0F	32	PLC-Y1F/ X1F	
	29	MC-Y0E/ X0E	30	MC-Y1E/ X1E	29	PLC-Y0E/ X0E	30	PLC-Y1E/ X1E	
	27	MC-Y0D/ X0D	28	MC-Y1D/ X1D	27	PLC-Y0D/ X0D	28	PLC-Y1D/ X1D	
	25	MC-Y0C/ X0C	26	MC-Y1C/ X1C	25	PLC-Y0C/ X0C	26	PLC-Y1C/ X1C	
61 ±01±/±	23	MC-Y0B/ X0B	24	MC-Y1B/ X1B	23	PLC-Y0B/ X0B	24	PLC-Y1B/ X1B	
外部接続	21	MC-Y0A/ X0A	22	MC-Y1A/ X1A	21	PLC-Y0A/ X0A	22	PLC-Y1A/ X1A	
	19	MC-X09	20	MC-X19	19	PLC-X09	20	PLC-X19	
	17	MC-X08	18	MC-X18	17	PLC-X08	18	PLC-X18	
	15	MC-X07	16	MC-X17	15	PLC-X07	16	PLC-X17	
	13	MC-X06	14	MC-X16	13	PLC-X06	14	PLC-X16	
	11	MC-X05	12	MC-X15	11	PLC-X05	12	PLC-X15	
	9	MC-X04	10	MC-X14	9	PLC-X04	10	PLC-X14	
	7	MC-X03	8	MC-X13	7	PLC-X03	8	PLC-X13	
	5	MC-X02	6	MC-X12	5	PLC-X02	6	PLC-X12	
	3	MC-X01	4	MC-X11	3	PLC-X01	4	PLC-X11	
	1	MC-X00	2	MC-X10	1	PLC-X00	2	PLC-X10	

# 8. 適合フェルール端子

	種類	適合フェルール端子 <sup>*1</sup>	<b>厂</b> 美士目		
メーカ名 適合電線サイズ(mm²/AWG)		週 ロブエルール 姉 ナー	圧着工具 		
	0.25/24	AI 0,25-8 YE			
フエニックス・コンタクト株式会社	0.3,0.34/22	AI 0,34-8 TQ	CRIMPFOX 6		
フエニックス・コングクト休工、云仁	0.5/20	AI 0,5-8 WH	CRIMPPOX 6		
	0.75/18	AI 0.75-8 GY			
	0.08~0.34/28~22	216-302	206-220		
ワゴジャパン株式会社	0.34/24, 22	216-302	206-1204		
クコンヤハン休込去社	0.5/22, 20	216-201	206-1204		
	0.75/20, 18	216-202	200-204		

<sup>\*1:</sup>UL認証は単線・より線にて取得しております。

# 9. 接続対象機種

# (1)入出力ユニット

	シーケンサ		ユニット形名	接続ケーブル
				FA-CBL* *M20
		プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *TMV20
	RX40C7			FA-CBL* *YM20
		フノナフコエン	EA1 TE2CV1CVV	FA-CBL* *M20
		マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *YM20
	RX40C7-TS	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM1F18
	KX40C7-13	マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM1F18
				FA-CBL* *M20
	RX40NC6B	マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *TMV20
				FA-CBL* *YM20
	RX41C4-TS	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM2F34
	10(1101 10	マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM2F34
				FA-CBL* *M20
		プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *TMV20
	RX70C4			FA-CBL* *YM20
		マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *M20
				FA-CBL* *YM20
				FA-CBL* *M20
	RY40NT5P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *TMV20
				FA-CBL* *YM20
	RY40NT5P-TS		FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM1F18
	RY40PT5P-TS		FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM1F18
MELSEC iQ-R	RY41NT2P-TS		FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM2F34
	RY41PT1P-TS		FA1-TE2SV16XY	FA1-CB1L* *EM2F34
	RH42C4NT2P		入力側はRX41C4、出力	側はRY41NT2Pの接続を参照
	RX41C4		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	RX41C6HS	プラスコモン		FA-CBL* *FM2V
	RX42C4		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMV
		マイナスコモン	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMVE
		共用	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMV-M
	RX71C4		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	RX72C4	プラスコモン		FA-CBL* *FM2V
	RX61C6HS		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMV
		マイナスコモン	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMVE
		共用	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMV-M
	RY40PT5P			FA-CBL* *M20
	RY40PT5B		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *TMV20
				FA-CBL* *YM20
	RY41NT2P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	RY42NT2P			FA-CBL* *FM2V
	RY41NT2H		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMV-M
	RY41PT1P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	RY42PT1P		EA4 TE225222	FA-CBL * * FM2V
	RY41PT2H		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMV-M

	シーケンサ		ユニット形名	接続ケーブル
	FX5-C16EX/D	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1LT * * MM1H20
				FA-FXCBL* *MMH20
		シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1LT * * MM1H20
	FX5-C16EX/DS			FA-FXCBL* *MMH20
	•	ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1LT * * MM1H20
				FA-FXCBL* * MMH20
	FX5-C16EYT/D	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1LT * * MM1H20
	,			FA-FXCBL* *MMH20
	FX5-C16EYT/DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1LT * * MM1H20
		>> == 1		FA-FXCBL* *MMH20
	EVE 622ET/D66 T6	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5-C32ET/DSS-TS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	EVE 622ET/D6 T6	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5-C32ET/DS-TS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18 FA2-CB1LT * *MM1H20
	FX5-C32EX/D	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	
		-		FA-FXCBL**MMH20 FA2-CB1LT**MM1H20
		シンク入力	FA1-TE2SV16XY	
	FX5-C32EX/DS			FA-FXCBL* * MMH20 FA2-CB1LT * * MM1H20
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
		5.5.43 ±	FA1 TE2CV1CVV	
	FX5-C32EX/DS-TS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18 FA2-CB1L* *EM1F18
		ソース人刀	FAI-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18  FA2-CB1LT * *MM1H20
	FX5-C32EYT/D	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
		1		FA2-CB1LT * * MM1H20
	FX5-C32EYT/DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
MELSEC iQ-F	FX5-C32EYT/DSS-TS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5-C32EYT/D-TS	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	1 X3-C32L11/D-13	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5UC-32MT/DSS-TS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	7,500 521117,055 15	ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
		シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5UC-32MT/DS-TS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	7,000 32111,00 10	ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA2-CB1L* *EM1F18
	FX5UC-32MT/D			FA2-CB1LT * * MM1H20
	FX5-C32ET/D	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
				FA2-CB1LT * * MM1H20
		シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
	FX5UC-64MT/D			FA2-CB1LT * *MM1H20
	FX5UC-96MT/D	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	,	>> 67.1		FA2-CB1LT * * MM1H20
		シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
	FX5UC-32MT/DSS			FA2-CB1LT * * MM1H20
	FX5-C32ET/DSS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		\	EA4 TEOCH (10)	FA2-CB1LT * * MM1H20
		ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		\3-±	EA4 TEOCH (10)	FA2-CB1LT * * MM1H20
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX5UC-64MT/DSS	こくカフナ	EA4 TE201/4010/	FA2-CB1LT * * MM1H20
	FX5UC-96MT/DSS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		V 7111+	EA1 TE20\/10\0/	FA2-CB1LT * * MM1H20
		ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		V 77+	EA1 TE2CV1CV4	FA2-CB1LT * * MM1H20
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		•		

	シーケンサ		ユニット形名	接続ケーブル
				FA-CBL * * M20
		プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * TMV20
	QX70			FA-CBL * *YM20
		_ /		FA-CBL * * M20
		マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * *YM20
				FA-CBL * * M20
	QX80	マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * TMV20
				FA-CBL * *YM20
	0) (70			FA-CBL * * M20
	QY70		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * *YM20
			EA4 TE20\(4.6\04	FA-CBL * * FM2LV
	0)/74		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2V
	QY71		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
				FA-CBL * * M20
	QY80		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * *TMV20
				FA-CBL * *YM20
	0) (0 ( 0		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * DM2FY
	QY81P		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * DMFY
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2V
	QY82P		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
	QX40			FA-CBL * * M20
	QX40-S1	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * TMV20
MELCEC				FA-CBL * *YM20
MELSEC-Q	QX41		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	QX42	プラスコモン		FA CDL it it FM2\/
	QX41-S1		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FM2V FA-CBL * * FMV
	QX41-S2	<u></u> 共用	FA1-TE2SD32X1	FA-CBL * * FMV
	QX42-S1 QX71	大用	FAT-TEZSD40P	FA-CBL * * FMV-IM
	QX72	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2V
	QX72	777712	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL**FMV
		マイナスコモン	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMVE
		共用		
	OV91	大用 	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
	QX81 QX81-S2	マイナスコモン	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * DMFX
	QX82		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	QX82-S1	マイナスコモン	TAT TEZSVIOAT	FA-CBL * * FM2V
		(1)/(36)	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMVE
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
	QY40P			FA-CBL * * M20
	QY50		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * TMV20
				FA-CBL * *YM20
	QY41P		FA1-TF2SV16XV	FA-CBL * * FM2LV
	QY41H		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2V
	QY42P		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMV-M
	QH42P		入力側はQX41、出力側は	
	QX41Y41P	QX41Y41P		マー・エー くりからに でき ガガ

	シーケンサ		ユニット形名	接続ケーブル
	LH42C4NT1P		入力側はLX41C4、出力側はLY41NT1Pの接続を参照	
	LH42C4PT1P		入力側はLX41C4、出力側はLY41PT1Pの接続を参照	
		<b>プニフコエ</b> ト.	EA1 TERCVIEW	FA-CBL* *M20
	1.7/1000	ブラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *YM20
	LX40C6	マイナスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *M20
		マイノスコモン	FA1-1E25V10XY	FA-CBL* *YM20
	LY40NT5P	•	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *M20
	LITHONITSP		FAI-TE25VIOAT	FA-CBL* *YM20
	LY40PT5P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL* *M20
	LITOFISF		TAT-TEZSVIONT	FA-CBL* *YM20
	LX41C4		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	LX42C4	プラスコモン	TAT TEZSVIONT	FA-CBL* *FM2V
			FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
		マイナスコモン	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMVE
		共用	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
	LY41NT1P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
MELSEC-L	LY42NT1P		TAT TEZSVIOAT	FA-CBL * * FM2V
			FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMV-M
	LY41PT1P		FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LV
	LY42PT1P		17/1 1225 10/1	FA-CBL* *FM2V
			FA1-TE2SD32XY	FA-CBL* *FMV
			FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMV-M
	L02SCPU-P L02CPU L02CPU-P L06CPU L06CPU-P L26CPU L26CPU-P L26CPU-P		FA1-TE2SV20P	FA-SCBL**FM2LV-LB
	L26CPU-PBT		FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M
	FX2NC-16EX	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX2NC-16EYT	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL**MMH20
	FX2NC-16EYT-DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX2NC-32EX	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
	FX2NC-32EYT	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX2NC-32EYT-DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX3GC-32MT/D			
	FX3UC-16MT/D			
	FX3UC-32MT/D	シンク出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX3UC-32MT-LT	) ————————————————————————————————————	TAT TEZSVIONT	TATACBE # #PIPITIZO
MELSEC-F	FX3UC-32MT-LT2			
	FX3UC-64MT/D			
	FX3UC-96MT/D	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX3GC-32MT/DSS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX3UC-16MT/DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* * MMH20
	FX3UC-32MT/DSS	ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX3UC-64MT/DSS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX3UC-96MT/DSS	ソース出力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
		ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL * * MMH20
	FX2NC-16EX-DS	シンク入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20
	FX2NC-32EX-DS	ソース入力	FA1-TE2SV16XY	FA-FXCBL* *MMH20

(2)CC-LITK 1_91	シーケンサ		ユニット形名	接続ケーブル
	NZ2GN2S1-16D	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM1F18X
	NZ2GN2S1-16T	•	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM1F18Y
	NZ2GN2S1-16TE		FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM1F18Y
	NZ2GN2S1-32D	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM2F34X
	NIZO CNOCA CODE	出力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM2F34Y
	NZ2GN2S1-32DT	入力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
		出力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM2F34Y
	NZ2GN2S1-32DTE	入力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM2F34Y
	NZ2GN2S1-32T		FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* *EM2F34Y
	NZ2GN2S1-32TE		FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
CC-Link IE TSN				FA-CBL * * FM2H
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LH
	NZ2GNCF1-32D	プラスコモン		FA-CBL * * FMH
			FA1-TE2SD32XY	FA-FCBL* * FMH
		共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
		77,02	17(1 12235 101	FA-CBL * * FM2H
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2LH
	NZ2GNCF1-32T	シンク出力		FA-CBL * * FMH
	NZZGINCI I JZT		FA1-TE2SD32XY	FA-FCBL* *FMH
		 共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
	NZ2MF2S1-32D	プラスコモン	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34X
	NZZMFZ31-3ZD	出力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
	NZ2MF2S1-32DT			
CC-Link IEフィールド		入力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
Basic	NZ2MF2S1-32DTE1	出力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
	NIZONEOGI OOT	入力側	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
	NZ2MF2S1-32T		FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
	NZ2MF2S1-32TE1	1	FA1-TE2SV16XY	FA3-CB1L* * EM2F34Y
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2H
		プラスコモン		FA-CBL * * FM2LH
	NZ2GFCF1-32D		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMH
				FA-FCBL* *FMH
		共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
CC-Link IEフィールド	NZ2GFCF1-32DT	混合	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2H
		シンク出力		FA-CBL * * FM2LH
	NZ2GFCF1-32T		FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMH
				FA-FCBL* * FMH
		共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
			FA1-TE2SV16XY	FA-CBL * * FM2H
		プラスコモン	771 1223 1071	FA-CBL * * FM2LH
	AJ65SBTCF1-32D	7 3/13 23	FA1-TE2SD32XY	FA-CBL * * FMH
			TAT TEZSBSZAT	FA-FCBL* *FMH
		共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
CC-Link	AJ65SBTCF1-32DT	混合	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH-M
CC-LIIK	AJ65SBTCF1-32T		EA1_TE2CV16VV	FA-CBL**FM2H
	AJ65BTC1-32T	2.2.万山士	FA1-TE2SV16XY	FA-CBL**FM2LH
		シンク出力	EA 4 TECCESONO /	FA-CBL**FMH
			FA1-TE2SD32XY	FA-FCBL* *FMH
		共通	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M
	AJ65VBTCF1-32DT1	混合	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-M

(3), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	シーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
	R60AD6-DG	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *Q66ADDG
	R60AD8-G R60AD16-G	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *Q68ADGN
			FA-CBL* *Q68ADT
	R60ADI8	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68ADA
			FA-CBL* *Q68ADT
	R60ADV8	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68ADA
MELSEC iQ-R	R60DA4	FA1-TE2SV20P	FA-CBL * * Q64DAT
	R60DA8-G R60DA16-G	FA1-TE2SD40P	FA1-CBL**R60DA8G
	R60DAH4	FA1-TE2SV20P	FA-CBL* *Q64DAT
			FA-CBL* *Q68DAT
	R60DAI8	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68DAA
	R60DAV8		FA-CBL**Q68DAT
		FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68DAA
	Q62AD-DGH	FA1-TE2SV20P	FA-CBL * * Q64DAT
	Q64DAN		
	Q64DAH	FA1-TE2SV20P	FA-CBL* *Q64DAT
	Q62DAN		
	Q66AD-DG	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *Q66ADDG
	Q66DA-G	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**Q66DAG
	Q68AD-G	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**Q68ADGN
			FA-CBL* *Q68ADT
	Q68ADI	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
MELSEC-Q			FA-CBL * * Q68ADA
			FA-CBL * * Q68ADT
	Q68ADV	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL * * Q68ADA
			FA-CBL* *Q68DAT
	Q68DAIN	FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68DAA
	Q68DAVN		FA-CBL * * Q68DAT
		FA1-TE2SV20P	FA-Q6TCA +
			FA-CBL* *Q68DAA

### (4)高速カウンタユニット

3	<b>ノーケンサ</b>	ユニット形名	接続ケーブル
	RD62P2		
MELSEC iQ-R	RD62D2	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M
	RD62P2E		
MELSEC-L	LD62	EA1 TE2CD40D	EA CCDI * * EM\/ M
MELSEC-L	LD62D	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* * FMV-M
	QD62		
MELSEC-Q	QD62E	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M
	QD62D		

# (5)サーボ外部信号入力ユニット

	シーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
MELSEC-O	Q172DLX	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M
MELSEC-Q	Q172LX	FA1-1E23D40P	FA-SCBL * * FIMV-IM

### (6)手動パルサ入力ユニット

۶	ーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
MELSEC-Q	Q173DPX Q173PX Q173PX-S1	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M

### (7)安全信号ユニット

۶	ーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
MELSEC-Q	Q173DSXY	FA1-TE2SD40P	FA-SCBL* *FMV-M

### (8)NC ユニット

リモートI/O		ユニット形名	接続ケーブル
	FCU8-DX220		
M800W M80W	FCU8-DX230	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * MMH
1100000	FCU8-DX231	TAI-TEZSD401	TA CDE * * MINIT
	FCU8-DX651		

(9)他社 PLC

	シーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMH
	CJ1W-ID232 CJ1W-ID262	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *MMH-R
	CJ1W-ID233 CJ1W-MD261	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMH
	CJ1W-MD263 CJ1W-MD563	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *MMH-R
	CJ1W-OD231 CJ1W-OD261	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH
	CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 CJ1W-OD234	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *MMH-R
	CS1W-ID231 CS1W-ID261	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH
オムロン	CS1W-MD261 CS1W-MD262 CS1W-MD561	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMH
株式会社	CS1W-OD232 CS1W-OD261	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH
	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**MMH-R	
	DRT2-MD32ML DRT2-MD32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**MMH-R
	DRT2-OD32ML DRT2-OD32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *MMH-R
	GT1-ID32ML GT1-ID32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH
	GT1-OD32ML GT1-OD32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**FMH
	SRT2-ID32ML SRT2-ID32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**MMH-R
	SRT2-MD32ML SRT2-MD32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL**MMH-R
	SRT2-OD32ML SRT2-OD32ML-1	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *MMH-R

3	シーケンサ	ユニット形名	接続ケーブル
_	F3WD64-3P	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-FY
	F3WD64-4P	FA1-1E25D40P	ra-Cdl * * rivin-r Y
	F3XD32-3F		
	F3XD32-4F		
	F3XD32-5F	FA1-TE2SD40P	FA-CBL * * FMH-FY
	F3XD64-3F	FA1-1623D40P	FA-CDL * * FMH-F f
横河電機	F3XD64-4F		
株式会社	F3XD64-6M		
	F3YD32-1H		
	F3YD32-1P		FA-CBL* *FMH-FY
	F3YD32-1R	FA1-TE2SD40P	
	F3YD32-1T		
	F3YD64-1M		
	F3YD64-1P		
	F3YD64-1R		
	NP1W3206T		FA-CBL**FMH-FY
	NP1W3206U	FA1-TE2SD40P	
	NP1W6406T	FA1-1E25D40P	
	NP1W6406U		
富士電機	NP1X3206-W		
株式会社	NP1X3202-W	FA1-TE2SD40P	FA-CBL* *FMH-FY
	NP1X6406-W		
	NP1Y32T09P1		
	NP1Y32U09P1	FA1-TE2SD40P FA-CBL**	FA-CBL* *FMH-FY
	NP1Y64T09P1		A-CDL
	NP1Y64U09P1		


# 10. 外形寸法図


## (1) FA1-TE2SD40P/32XY


41. 4


単位[mm]

(2) FA1-TE2SV20P/16XY












(3) FA1-TE2SV40EX







# 11. 使用時の注意事項

スプリングクランプ端子台への配線は、接続するシーケンサユニットの三菱電機株式会社発行マニュアルをご参照ください。

# 12. トラブルシューティング

チェック項目	処置方法
電線絶縁体を正しく加工しているか。	電線絶縁体の加工、フェルール端子の圧着が正しいかご確認をお願いします。
フェルール端子を正しく圧着しているか	(5-3.電線の配線方式)
燃り線の場合、スプリングクランプ端子台のプッシュボタンを押しているか。	ドライバを使用してスプリングクランプ端子台のプッシュボタンを押した状態で、電線
	挿入口に撚り線を挿し込んでください。(5-3.電線の配線方式)
上記の項目に異常がない場合	ハードウェア異常が考えられます。不具合の詳細内容とともに、最寄りの代理店また
	は営業所にご相談ください。
チェック項目	処置方法
信号が出力されない場合、導通がない場合	
チェック頂日	
コネクタの装着に緩みはないか。	コネクタが確実に装着されているかご確認をお願いします。
スプリングクランプ端子台の誤配線はないか。	接続機器の配線状態に異常がないかご確認をお願いします。
絶縁性異物による接触不良はないか。	SANDINALL SIGNING VIEW SANDING COSTON
接続機器の動作異常はないか。	
上記の項目に異常がない場合	バードウェア異常が考えられます。不具合の詳細内容とともに、最寄りの代理店まだ。 では、最初の代理店またでは、またでは、またでは、最初の代理店またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、
	は営業所にご相談ください。
意図しない信号の出力や導通がある場合	
チェック項目	処置方法
電線の飛び出しや導電性異物による信号間の短絡はないか。	接続機器の配線状態に異常がないかご確認をお願いします。
スプリングクランプ端子台の誤配線はないか。	
接続機器の動作異常はないか。	
上記の項目に異常がない場合	バードウェア異常が考えられます。不具合の詳細内容とともに、最寄りの代理店まだ。 では、最寄りの代理店また。
	は営業所にご相談ください。

## 13. 保証の範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店を通じて、故障した製品と引換えに無償で製品の代品を納入させていただきます。

#### ●無償保証期間

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。 ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6か月として、製造から18か月を無償保証期間の上限とさせていただきます。 また修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

#### ●無償保証範囲

- (1)使用状態,使用方法および使用環境などが,取扱説明書などに記載された製品の仕様,条件,注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (2)無償保証期間内であっても、以下の場合には有償による代品納入とさせていただきます。
  - ①お客様における不適切な保管や取扱い,不注意,過失などにより生じた故障およびお客様のハードウエアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
  - ②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
  - ③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合,お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
  - ④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
  - ⑤消耗部品(リレー等)の交換。
  - ⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
  - ⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
  - ⑧その他, 当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

# 14. 機会損失, 二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損害および、お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ運転その他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

# 15. 商標

MELSEC iQ-R, MELSEC iQ-F, MELSEC, CC-Link IE Field, CC-Link IE, CC-Link は, 三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他,本文中における会社名,商品名は各社の商標または登録商標です。本文中で,商標記号(™,®)は明記していない場合があります。

# ⚠ 安全にお使いいただくために

- この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的としたものではありません。
- この製品を原子力用,電力用,航空宇宙用,医療用,乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊 用途への適用をご検討の際には,当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。



#### 営業統括部

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル) TEL(03)3288-1743

東日本営業支社 TEL(03)3288-1743 中日本営業支社 TEL(052)565-3435 西日本営業支社 TEL(06)6347-2926 中四国支店 TEL(082)248-5390 九州支店 TEL(092)721-2202

### 技術お問い合わせ

#### 名古屋事業所 技術サポート

TEL(0568)36-2068

受付/9:00~12:00, 13:00~17:00 月曜~金曜 (土・日・祝日, 春季・夏季・年末年始の休日を除く通常業務日)

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載 スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします

**MEEFAN** 

検索



https://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/

50D-FG0671-B(2311)MEE