


ライン色 紫
入力用モジュール

入力信号

TB	...	B熱電対	+600~+1700°C
TR	...	R熱電対	0~+1600°C
TS	...	S熱電対	0~+1600°C
TK	...	K熱電対	-200~+1600°C
TK0040	...	K熱電対	0~+400°C
TK0060	...	K熱電対	0~+600°C
TK0080	...	K熱電対	0~+800°C
TE	...	E熱電対	-200~+900°C
TJ	...	J熱電対	-40~+750°C
TT	...	T熱電対	-200~+350°C
TN	...	N熱電対	-200~+1250°C



スパン調整トリマ

ゼロ調整トリマ

RJCセンサ
(TB(B熱電対)以外)

温度範囲

下線付きは“マイナス”を表す。

例) 200~1200 ⇒ -200~+1200°C