

テクニカルニュース



表 題	国家技能検定試験（シーケンス制御作業）受検対策ユニット 一部製品の修理等受付終了のお知らせ
発 行	2023年1月
適用機種	FA-T-P01

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

表題の件、国家技能検定試験（シーケンス制御作業）受検対策ユニット(FA-T-P01)におきまして一部製品の修理等の受付を終了させていただき運びとなりましたので、お知らせいたします。

記

1.概要

国家技能検定試験（シーケンス制御作業）受検対策ユニット(FA-T-P01)は 2000年9月の発売開始以来、2回の改良を重ね販売を継続しております。

製品バージョン	製造期間
初版	2000年9月～2007年12月
改良1	2008年2月～2010年8月
改良2(現行品)	2011年9月～

製品の修理については対応を継続できるよう努力してまいりましたが、今般の世界的な部品供給不足を受け、使用部品の生産中止等が拡大しており、一部の製品バージョンで修理受付が困難な状況となっております。弊社の都合により、ご迷惑をおかけいたしますが、該当製品の修理、オーバーホールや点検・調査依頼の受付を終了させていただきたく、ご了承をお願いいたします。

2.対象機種および最終受付期限

今回、修理受付等を終了させていただくのは、製品バージョンが「初版」・「改良 1」の製品となります。
最終の受付期限は




2023年6月30日

とさせていただきます。なお、故障状態により受付期限内でも修理対応できない場合がございますので、その際は申し訳ございませんがご了承願います。

製品バージョンについては、定格銘版に記載の「DATE」表記にて確認が可能です。

製品バージョン	製品銘版の「DATE」表示	修理受付等
初版	0009～0712	最終期限 2023年6月30日
改良 1	0802～1008	最終期限 2023年6月30日
改良 2(現行品)	1109～	継続

銘板貼り付け位置




「DATE」表示

3.修理受付等が終了となる製品の対応


弊社の都合により、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、故障等の発生時は新規購入のご検討をお願いいたします。価格、納期の詳細は、現在ご使用されている製品の購入先にご確認ください。

4.製品バージョンによる外観の違い


各製品バージョンの外観を以下に示します、サーキットプロテクタの位置やパレットの大きさが異なります。



初版



改良1



改良2 (現行品)

①	サーキットプロテクタの位置が異なります
②	パレットの大きさが異なります

以上

三菱電機エンジニアリング株式会社

営業統括部

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5(ヒューリック九段ビル)
ホームページ URL <https://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社 TEL(03)3288-1743 FAX(03)3288-1575
 中日本営業支社 TEL(052)565-3435 FAX(052)541-2558
 西日本営業支社 TEL(06)6347-2926 FAX(06)6347-2983
 中四国営業支店 TEL(082)248-5390 FAX(082)248-5391
 九州支店 TEL(092)721-2202 FAX(092)721-2109

技術お問い合わせ

名古屋事業所 技術サポート TEL(0568)36-2068
 受付/9:00~12:00, 13:00~17:00 月曜~金曜
 (土・日・祝日, 春季・夏季・年末年始の休日を除く通常業務日)